



Do Pani Prezydent
Miasta Piekary Śląskie
Sławy Umińskiej Duraj

dotyczy : kontroli sygnalizacji

Odnośząc się do odpowiedzi na interpelację z maja 2015 roku dotyczącą działania oznakowania D- 6 chcę zapytać czy były podejmowane z inicjatywy Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odpowiedzialnego za inżynierię ruchu w minionym okresie działania kontrolne? Jeżeli były to ile ich było i co wykazały ?

Przejeżdżając przez Piekary zauważam , że ta sygnalizacja praktycznie nigdzie nie działa albo działa okresowo.

W związku z tym oczekuję konkretnej odpowiedzi co do sensu istnienia czegoś co tylko zajmuje miejsce a nie spełnia swojego zadania.

Radny Miasta Piekary Śląskie
Stanisław Krauza

.....

Piekary Śląskie, dnia 11 grudnia 2015 r.

ORo.0003.26.2015

Wysłano na adresy email radnych
w dniu 15.12.2015r.

Pan
Stanisław Krauza
Radny Rady Miasta Piekary Śląskie

W odpowiedzi na interpelacje i wnioski złożone na XVI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 26 listopada 2015 r. uprzejmie informuję:

1. Postępowanie wyjaśniające z udziałem Dyrektora Domu Dziecka dotyczące zatrudnienia osoby jest w toku.
Przepis art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2014r., poz.1202) ma charakter przepisu bezwzględnie obowiązującego. Przepis swą dyspozycją obejmuje jedynie te rodzaje więzi osobistych, które wyraźnie wymienia. Nie jest zatem dopuszczalne rozszerzanie jego zakresu podmiotowego, a tym bardziej jego zawężanie. W związku z czym nie widzę potrzeby wprowadzenia dodatkowych regulaminów, wystarczające jest stosowanie przepisu wprost. Dodam, iż obowiązkiem każdego pracownika samorządowego jest przestrzeganie przepisów prawa, o czym wyraźnie świadczy przepis art. 24 ust.2 pkt 1 pragmatyki służbowej.
2. W dniu 31 lipca 2015 roku dokonano przeglądu przed końcem gwarancji zamontowanego przez Firmę UNISTOP zasilania solarnego do oznakowania aktywnego w ciągu ulic: Przyjaźni, Partyzantów, Bytomskiej, Tarnogórskiej oraz Konstytucji 3-go Maja. Wymieniono wówczas uszkodzone sterowniki znaków oraz dokonano regulacji kąta nachylenia czujników ruchu. Najbliższy planowany przegląd oznakowania przy w/w ulicach oraz reszty oznakowania zainstalowanego na terenie miasta będzie wykonany do dnia 18 grudnia 2015 roku. Możliwą przyczyną obecnie złego działania przedmiotowego oznakowania może być panująca aura (tzn. krótki okres naświetlania, brak dostatecznej ilości promieni słonecznych, mgły, opady, itp.).
3. Sprawa organizacji ruchu na ulicy Michała Wołodyjowskiego zostanie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, o ustaleniach Komisji Radny zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
4. Ubytki w nawierzchni jezdni zostały uzupełnione, chodnik na ulicy Przyjaźni na odcinku od ulicy Gen. Jana Sadowskiego do ulicy Kocota istnieje wyłącznie po stronie południowej i jest w stanie technicznym zadawalającym, za wyjątkiem odcinka przy klasztorze. W miejscu tym występuje zmurszała kostka betonowa, która zostanie wymieniona wiosną przyszłego roku. Budowa chodnika zostanie wprowadzona do planu inwestycji na lata przyszłe.
5. W Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – Referacie Dróg Publicznych istnieje do wglądu dokumentacja fotograficzna obrazująca stan istniejący. Gmina w ulicy Niepodległości zabudowała 2 wpusty deszczowe, a wzdłuż przedmiotowej posesji zostały ułożone obrzeża. Od strony ulicy Zgrzebnioka jest zabudowany krawężnik, a wjazd odpowiednio wyprofilowany. Zalewanie

omawianej posesji przy opadach atmosferycznych (z wykluczeniem opadów nawałnicowych – przed którymi trudno się skutecznie zabezpieczyć) z jezdni jest niemożliwe. W rozmowie telefonicznej ustalono z zainteresowaną stroną, że o zjawisku zalewania posesji powiadomi zarządcę drogi lub wykona dokumentację fotograficzną obrazującą zalewanie posesji przez wodę z przyległych ulic. Do dnia dzisiejszego stosownego powiadomienia nie otrzymaliśmy.

W dniu 02.12.2015 r. dokonano kolejnej wizji lokalnej, na której stwierdzono, że nawierzchnia jezdni i ulicy nie powoduje spływu wód opadowych z jezdni na posesję.

6. W sprawie rowu gminnego informuję, że w trakcie wizji lokalnej w dniu 03.12.2015 r. nie stwierdzono niedrożności rowu w rejonie ul. Kocota, jak również na dalszym jego odcinku w kierunku rzeki Brynicy. Niezbędne jest przynajmniej dwukrotne wykoszenie i jednokrotne odmulenie każdego gminnego rowu, koszt takiego zadania to kwota około 650 tys. zł. Środki na utrzymanie rowów wahają się w granicach od 150 do 250 tys. zł na rok.

Za bieżącą kontrolę i utrzymanie rowów melioracyjnych w mieście odpowiada Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - inspektorem odpowiedzialnym jest Pan Józef Namysło - tel. kontaktowy 32/ 776-14-75.

Ze względu na brak wymaganej odpowiedniej ilości środków oraz zróżnicowane warunki atmosferyczne przeglądy są wykonywane na bieżąco, w miejscach szczególnie narażonych na zamulenie i zagrażających podtopieniami.

W tym roku w rejonie ul. Kocota wykonano dwukrotne wykoszenie rowu wraz z częściowym odmuleniem. Ponowne wykoszenie rowu gminnego w ww. lokalizacji zlecimy na początku przyszłego roku.

Plan budżetu na rok przyszły przewiduje na realizację tego zadania środki na poziomie roku bieżącego tj. ok. 250 tys. złotych.

PREZYDENT MIASTA
Piekary Śląskie
Sława Bryńska-Duraj